

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Основная школа д. Сергеево»

Д. Сергеево

02 сентября

2016 года

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

175120, Новгородская область, Парфинский район, д.Сергеево,
улица Советская, дом № 41.

Наименование предоставляемой (мых) услуги

(услуг): образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1765 кв. м.
- _____ часть здания _____ этажей (или помещение па
этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка 12870 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению,
(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное
наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Основная школа д. Сергеево»; (сокращенное – МАОУОШ д.
Сергеево.)

Адрес места нахождения организации:

175120, Новгородская область, Парфинский район,
д.Сергеево, улица Советская, дом № 41

Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная,
частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет
образования, спорта и молодежной политики Администрации

муниципального района ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 197

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, по дому, дистанционно): на объекте и на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории): Дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха) : с нарушениями опорно – двигательного аппарата на дому, с нарушениями умственного развития

Наименование элемента в объекте	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,9м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

- ширина тротуара (пути движения)	5м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствуют	Установить указатели направления движения		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствуют			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	отсутствуют			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	0,45 см					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. -	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем	отсутствует			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

(вверху и внизу)						
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	отсутствует	Нанести и контрастную окраску первой и последней ступени при реконструкции лестницы		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе отсутствует						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте				0,7 – 0,9 м		К

(нижний поручень)						
-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.					
Справочное	<ul style="list-style-type: none"> - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. 					
Габариты площадки (ширина) с пандусом				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,1 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	5,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматич	Не учитывается	О, С

				еских дверях не менее 1,2 м		
*Поручни (огражден ие высотой не менее 0,8 м, допустим ы другие виды огражден ия, не требуется при трехсторо нных лестницах)	отсутствую т			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информ ация об объекте (сфера оказывае мых услуг, часы работы, знак доступнос ти объекта для инвалидо в)	имеется			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактиль ная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

м до марша						
Маркировка ступеней	отсутствует			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствуют			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	отсутствуют			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравирующие окончания	отсутствуют			Наличие		О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%		Установка пандуса		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте,				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

между поручнями)						
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	отсутствуют					
-при въезде на пандус, длина	отсутствуют			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

- промеж точная с поворот ом направл ения движен ия, ширина				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручн и с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижни й поручен ь)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхни й поручен ь)				0,8-1,0 м		О
- *горизо нтальны е заверше ния поручне й				Имеются		К
- *нетрав мирую щие окончан ия				Имеются	Допустимо отсутствие	К , О
*Нескол ьзкое покрыти е (при намокан	имеется			Наличие		К

ии)						
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	2,2м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	4,5 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справоч	отсутствуют					

но						
- ширина дверного проема в свету	1,3м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К ; О
- высота порога наружного, внутреннего	0,1м	Переоборудование дверей		0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О ; С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О ; С
_* горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О ; С
- *нетрадиционные окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О ; С
Пандус переносной	отсутствует			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	отсутствует			наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К

Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	0,9 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	2,6м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	2,7 м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуково	отсутствуют			Имеются		Г

й информ ации						
*Аудио визуаль ные информ ационно - справоч ные системы	отсутс твуют			Имеются		Г
*Тактил ьная схема	отсутс твуют			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имею тся			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеет ся			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навес ное оборудо вание, выступ в зону движен ия	отсутс твует			Необходим о отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрас тная маркиро вка ступене й	отсутству ет			Есть на проступ и	Отсутствуе т или не соответств ует	С
Поручн и с двух сторон на лестниц е	отсутству ют			Есть как миниму м с одной сторон ы	Отсутству ют, не соответств уют. Допустимо отсутствие	О

					для лестниц не более 5 ступеней	
- *горизо нтальны е заверше ния поручне й				имеютс я	отсутствую т	О
Пандус внутренний на этаже отсутствует						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворо тные площад ки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворо тные площад ки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижни й поруче ь)				0,7 – 0,9 м	Отсутств ие или несоотве ствие	К
- *на высот е (верх ний)				0,85 – 1,0 м		О

поручень)						
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	С одной стороны 0,95 м			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- на высоте 0,8 – 0,1 м						
- *горизонтальные завершения	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравирующие окончания	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствуют			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	отсутствует					
Кабин а:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширин				1,1 м и более	Не менее	К

а					1,0 м	
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знаки доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание в кабинете (условия во всех кабинетах одинаковые)						
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,025			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении	отсутствует			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С

ении кабинета						
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	отсутствует			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла - коляски	1,5 x 1,5			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2 м			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей	0,8 м			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

(стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)						
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К
Санузлы для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузлы для инвалидов в составе санузла для посетителей	отсутствует			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,6 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						

- зона у раковины (глубина)	0,85 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К
- зона у раковины (ширина)	1,3 м			0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- *высота раковины	0,85 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	отсутствуют	Оборудование санузла для инвалидов				
- количество кабин				справочно		
- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла /кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К

Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски и на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски и рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - Установить указатели направления движения, нанести контрастную окраску первой и последней ступени.
- на входной группе – провести реконструкцию входной группы, оборудовать пандус

- на путях передвижения - нанести контрастную окраску первой и последней ступени, разместить знаки доступности.
- в зоне оказания услуги –переоборудовать дверные проёмы и пороги.
- в санитарных помещениях – оборудовать санузел для детей - инвалидов

Председатель комиссии Директор Н.А.Герасимова 

Члены комиссии:

- Александрова С.Н.- учитель ИЗО, исполняющая обязанности заместителя директора по учебно – воспитательной работе Александрова
- Егорова А.В. – социальный педагог школы; секретарь комиссии Егорова
- Федорченко Е.В. –заведующая хозяйством. Федорченко